




اسم المبنى ضمن الوثائق		استمارة تقييم أضرار المباني ضمن المدينة القديمة في حلب			الجهة الدارسة: مديرية آثار ومتاحف حلب	
مبنى السرايا الحكومي						
إعداد الاستمارة	م. مريم دوبا					
	م. روبي غابرييل					
02/02/2017	بتاريخ	رقم العقار	المنطقة العقارية	الموقع	المدينة	المحافظة
اسم المبنى المتعارف عليه		2302	الحادية عشرة	المدينة القديمة	حلب	حلب
مبنى السرايا الحكومي						
صورة لأثر				موقع الأثر		
						
مخطط الأثر						
						
موقع المبنى						
نوع الشارع	رئيسي	فرعي	مسجل بقرار	خاص	نسيج	المالك
قريب من	القلعة		طبيعة الملكية	عام	خاص (ملك)	خاص (أجار)
مديرية الآثار						
مشارك						
الصفات التاريخية						
طراز البناء	نوري	ابوي	مملوكي	عثماني	فرنسي	أخرى
تاريخ البناء	1928	الوثائق	تقريبي	نص تأسيسي	منقوش	أخرى
مصدر التاريخ						
الاستعمال الأصلي للمبنى	مبنى البلدية					
الاستعمال الحالي	لا يوجد (مدمر كلياً)					
ملاحظات	تعرض لتفجير نفق ودمر بنسبة 90% والأجزاء الباقية غير صالحة للاستعمال حالياً					
تقييم الأضرار						
تضرر المبنى	متضرر	غير متضرر	درجة الضرر	A	B	C
نوع الضرر	تنقيب سري	حريق	مخالفة بناء	اشتباك	تفجير	سرقة المقتنيات
نوع التقييم	كلي	جزئي	داخلي	خارجي	العلاقة بالجوار	مرتبط
	كلي	جزئي	كلي	جزئي	وصول السيارة	ممكن
					منفصل	غير ممكن

95%					نسبة التهدم		حالة الضرر A			
					الأجزاء المتهدمة		منطقة منكوبة نسبة الدمار فيها مرتفعة وتحتاج أعمال متنوعة			
الأجزاء القابلة للترميم					جدران					
تهدم كلي					اسقف					
تهدم كلي					عناصر حاملة					
تهدم كلي					أدراج					
تهدم كلي					أرضيات					
تهدم كلي					أقواس					
تهدم كلي					زخارف					
بحاجة لكشف لجنة من المختصين في الإنشاء					الأساسات					
بحاجة لكشف لجنة من المختصين في الإنشاء					الأعمدة					
معظم المبنى متهدم كلياً والجزء الباقي بحاجة إلى فحص إنشائي								الملاحظات		
درجة الخطورة										
لا			نعم			ضرورة التدخل السريع (الإسعافي)				
الأجزاء المتبقية غير مستقرة					سلامة عامة		سبب التدخل السريع			
					سلامة المبنى					
					إمكانية السكن					
					أسباب أخرى		وجود آثار منقولة			
لا يوجد			لا يوجد			يوجد				
لا			نعم			إمكانية التدخل الأثري (تنقيب)				
إمكانية الوصول والاستطراق										
بحاجة للإنشاءات خفيفة		بسهولة		بصعوبة		نعم		لا		سالك للمشاة
تركس		سيارة				نعم		لا		سالك للسيارات
مداخل وأبواب العقار										
غير ممكن بسبب تراكم الأحجار					طريقة الدخول					
مدخل شمالي					الجهة					
منقول		غير موجود		موجود		متهدم كلياً		متهدم جزئياً		المدخل الرئيسي
					عددها					
منقول		غير موجود		موجود		متهدم كلياً		متهدم جزئياً		المداخل الثانوية
					عددها					
لا يوجد مداخل متاحة			أخرى			مدخل مستحدث		مدخل أساسي		المداخل المتاحة
الواجهات										
يوجد جزء من الواجهة الرئيسية لا يتجاوز 20% قائم ويحتاج إلى فحص لجنة السلامة العامة					حالة البناء					
موجود على جزء من الكتل المتبقية (فقط من جهة الواجهة الرئيسية)					الإكساء					
					نوع المونة					
								الملاحظات		

الصور	
بعد الضرر	قبل الضرر

